


NUO SKENAVIMO IKI TAŠKŲ DEBESIES

# EPiC Capture ir EPiC Register

Dvi darbo aplinkos vienai 3D duomenų eigai: skenerio valdymas ir peržiūra objekte, išsamus taškų debesų sujungimas bei rezultatų parengimas kompiuteryje.



EPiC Capture: skenavimo stočių ir taškų debesies peržiūros pavyzdys iš gamintojo instrukcijos.

## Capture: valdykite skenavimą objekte

### 01 / Valdykite

Kurkite ir atverkite projektus, valdykite skenerį bei stebėkite įrenginio būseną.

### 02 / Peržiūrėkite

Peržiūrėkite atskiras stotis ir taškų debesį, keiskite jo vaizdavimo nustatymus.


### 03 / Sujunkite

Atlikite pirminį stočių sujungimą ir eksportuokite sujungimo ataskaitą.

Trumpa funkcijų apžvalga. Pilna darbo eiga ir valdymo veiksmai pateikti gamintojo naudojimo instrukcijose.

# Sujunkite, patikrinkite, eksportuokite

EPiC Register sujungia atskirų stočių taškų debesis į bendrą 3D sceną. Programa apima pradinį duomenų apdorojimą, sujungimą, viso projekto optimizavimą, matavimus ir eksportą.



Taškų debesies matavimo pavyzdys. Originali programos sąsaja iš gamintojo instrukcijos.

## Sujungimas ir optimizavimas

Automatinis, pagal atitinkamus taškus ir rankinis sujungimas. Tikslusis ICP sujungimas bei visų stočių padėčių optimizavimas.

## Peržiūra ir matavimai

Koordinatų, atstumų ir aukščių skirtumų matavimas, pjūviai ir taškų debesies apkarpymas. Vaizdavimas pagal spalvą, aukštį ar intensyvumą.

### REZULTATAI

### LAS / E57 taškų debesys + PDF sujungimo ataskaita

## Kompiuteris ir licencija

Gamintojo rekomendacija: 64 bitų Windows 10/11, Intel Core i7/i9 arba lygiavertis procesorius, bent 32 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 4060 ar aukštesnės klasės vaizdo plokštė ir pakankamos talpos SSD. Licencijos tipą ir sąlygas suderiname pasiūlyme.

Parengta pagal T150 instrukciją V1 ir EPiC Register instrukciją V1.0.8 (2026-07-24), ypač 5, 10, 38-61 psl. Programos langai palikti originalo kalba. Vėlesnių versijų funkcijos gali skirtis. GeoMP, 2026-10-30.